

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, незначительным нарушением зрения и слуха.

3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: метро Сокол, до остановки «Пищевой институт, Строгановская академия» трамвай маршруты: 6, 23, 15, 28.

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: 2500 метров.

3.2.2. Время в пути пешком: 15 минут.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: пешеходные переходы по пути следования, граница тротуара с пешеходным переходом уклоном не более 8%, тактильные наземные указатели.

3.2.4. Перепады высоты в пути: _____ отсутствуют _____.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1.	Территория, прилегающая к объекту (выделенные стоянки автотранспортных средств)	имеются
2.	Вход в объект (сменные кресла-коляски, лестничный мобильный подъемник для инвалидов, кнопка вызова)	частично
3.	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	частично
4.	Достаточная ширина дверных проемов	имеется
5.	Наличие специализированного помещения для проживания для инвалидов и лиц с ОВЗ	не имеется
6.	Санитарно-гигиенические зоны	не имеется
7.	Специализированная зона в помещении для приготовления питания (специализированное место на кухне)	не имеется
8.	Система информации и связи (размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов)	частично
9.	Дублирование информации для инвалидов,	частично

	имеющих нарушения зрения, шрифтом Брайля	
10.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	не имеется
11.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации для получения услуги	имеется
12.	Адаптация универсального сайта университета для лиц с нарушением зрения	имеется
13.	Проведение инструктажа по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	имеется

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: соответствует частично

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения (год)
1.	Территория, прилегающая к объекту	Установка мнемосхемы передвижения по объекту	2024-2025
2.	Вход в объект	(установка пандуса)	2024-2025
3.	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	Установка планов эвакуации с использованием шрифта Брайля, навигационной схемы передвижения	2024-2025
4.	Система информации и связи	Установка звукового оповещения	2024-2025
5.	Наличие специализированного помещения для проживания для инвалидов и лиц с ОВЗ	Оборудование специализированного помещения для проживания для инвалидов и лиц с ОВЗ	2024-2025

		(место для сна, отдыха, подготовки к учебным занятиям, специализированная мебель)	
6.	Санитарно-гигиенические зоны	Оборудование санитарно-гигиенической комнаты для слабослышащих, слабовидящих и лиц с нарушением ОДА	2024-2025
7.	Специализированная зона в помещении для приготовления питания (специализированное место на кухне)	Оборудование места в помещении кухни для приготовления пищи	2024-2025

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ в полном объеме.